1KW 以下搬运车直流串励牵引电机

电机型号	XQ-0.75-1CH1	XQ-0.9H1	XQ-0.9-2H	
额定功率 KW	0.75	0.9		
额定电压 V		22		
额定电流 A	50	60	56	
额定转速 r/min	2100	2000		
定额 Min	3	30 60		
防护等级	IP4	IP44		
适用于		托盘搬运车驱动轮		
结构特点	圆柱	出轴	圆柱双出轴	

1.2KW 搬运车直流串励牵引电机

电机型号	XQ-1.2H	XQ-1.2AH	XQ-1.2-2H	
额定功率 KW		1.2		
一	2	24		
额定电流 A	6	67		
额定转速 r/min	19	1900		
定额 Min		60		
防护等级	IP44			
适用于	托盘搬运车驱动轮			
结构特点	一端锥度出轴, 一端圆柱出轴(Φ 20 × 26)	端花键(6-20×16×4)出轴, 一端圆柱(Φ20×26)出轴	圆柱出轴(Φ19×30),凹口Φ80	

1.4-1.8KW 搬运车直流串励牵引电机

电机型号	XQ-1.4H	XQ-1.4AH	XQ-1.8H	XQ-1.8AH	
额定功率 KW	1	.4	1	.8	
额定电压 Ⅴ	2	22	24		
额定电流 A	8	85		100	
额定转速 r/min	1200		1600		
定额 Min		60			
防护等级	IP	44	IP	20	
适用于		搬运车,	电动平车		
结构特点	一端锥度出轴, 一端圆柱出轴(Φ 20 ×25)	一端锥度出轴, 一端锥度出轴,		一端花键出轴 (6-20×16×4), 一端圆柱出轴(Φ20×20)	

1.5KW 搬运车直流串励牵引电机

电机型号	XQ-1.5H	XQ-1.5-1AH	XQ-1.5-2H	XQ-1.5-11H			
额定功率 KW		1.5					
额定电压 V	36		60	36			
额定电流 A	62		32	64			
额定转速 r/min	19	000	2200	1500			
定额 Min		60					
防护等级		IP44					
适用于	搬运车	搬运车,电动平车	托盘搬运车驱动轮	搬运车,电动平车			
结构特点	花键出轴(6-20×16×4)	单圆柱出轴(Φ18×40)	圆柱出轴(Φ19×30), 凹口Φ80	一端圆柱出轴(Φ28×60), 一端圆柱出轴(Φ24.8×28)			

2.2KW 搬运车直流串励牵引电机(I)

电机型号	XQ-2.2-3H	XQ-2.2-3AH	XQ-2.2-3BH		
额定功率 KW		2.2			
额定电压 Ⅴ		36			
额定电流 A		87			
额定转速 r/min		1900			
定额 Min		60			
防护等级		IP44			
适用于	搬运车,电动平车				
结构特点	花键出轴(6-20×16×4)	花键出轴(6-20×16×4),卧式带底脚	一端花键出轴(6-20×16×4), 一端圆柱出轴(Φ20×20)		

2.2KW 搬运车直流串励牵引电机(Ⅱ)

电机型号	XQ-2.2-4H	XQ-2.2-4AH	XQ-2.2-4CH	XQ-2.2-4DH		
额定功率 KW		2.2				
额定电压 V		4	5			
额定电流 A	64					
额定转速 r/min	2000					
定额 Min	60					
防护等级	IP44					
适用于	搬运车,电动平车					
结构特点	花键出轴(6-20×16×4)	花键出轴(6-20×16×4), 卧式带底脚	卧式带底脚, 一端圆柱出轴(Φ28×58), 一端圆柱出轴(Φ24.8×28)	一端圆柱出轴(Φ28×58), 一端圆柱出轴(Φ24.8×28)		

3KW 搬运车直流串励牵引电机(I)

电机型号	XQ-3-1H	XQ-3-1BH	XQ-3-1EH	XQ-3-1JH	XQ-3-1MH	
额定功率 KW		3				
额定电压 V			45			
额定电流 A			87			
额定转速 r/min		1780				
定额 Min		60				
防护等级		IP20				
适用于	搬运车,电动平车,牵引车					
结构特点	花键出轴 (6-20×16×4)	卧式带底脚, 花键出轴 (6-25×21×5)	方法兰联接, 内花键出轴 (m=1,z=18)	一端圆柱出轴 (Φ28×58), 一端圆柱出轴 (Φ24.8×28)	单圆柱出轴 (Φ28×58)	

3KW 搬运车直流串励牵引电机(Ⅱ)

电机型号	XQ-3-3H	XQ-3-3DH	XQ-3-3DAH	XQ-3-3DBH	XQ-3-EH	ХQ-3-6Н	
额定功率 KW	3						
额定电压 Ⅵ	45	45/40					
额定电流 A	86		90/97				
额定转速 r/min	1300		3100				
定额 Min	60						
防护等级		IP44					
适用于	搬运车,电动平车					电动牵引车	
结构特点	双锥点	度出轴	双锥度出轴, 带底脚, 四根引出电缆线	双锥度出轴, 带底脚, 六根引出电缆线	双锥度出轴	花键出轴 (6-20×16×4)	

4KW 搬运车直流串励牵引电机

电机型号	XQ-4AH2V	XQ-4CH	хQ-4-3Н		
额定功率 KW		4			
额定电压 V		48			
额定电流 A	98	113	102		
额定转速 r/min	2640	1800	1700		
定额 Min		60			
防护等级	IP44	IP22	IP44		
适用于		搬运车,牵引车			
结构特点	方法兰联接, 内花键出轴(m=1,z=18), 带速度传感器	单圆柱出轴(Φ25×30)	无端盖凹轴伸,19 齿英制内花键		

4.5KW 搬运车直流串励牵引电机

电机型号	XQ-4.5-1H	XQ-4.5-1AH	XQ-4.5-1BH		
额定功率 KW		4.5			
额定电压 Ⅵ		45			
额定电流 A		125			
额定转速 r/min		1800			
定额 Min		60			
防护等级		IP20			
适用于		搬运车,电动平车			
结构特点	双锥度出轴	一端圆柱键出轴(Φ30×30), 一端圆柱出轴(Φ20×25)	一端花键出轴(6-28×23×6), 一端圆柱出轴(Φ20×25)		

5KW 搬运车直流牵引电机(I)

电机型号	XQ-5H	хQ-5ВН	XQ-5JH	хQ-5КН	хQ-5МН
额定功率 KW			5		
额定电压 V			45		
额定电流 A			139		
额定转速 r/min		1480			
定额 Min			60		
防护等级			IP20		
适用于			搬运车,电动平车,		
结构特点	花键出轴 (6-28×23×6)	花键出轴 (6-28×23×6), 带底脚	一端圆柱键出轴 (Φ32×70), 一端圆柱出轴 (Φ29.5×28), 带底脚	圆柱出轴 (Φ 32×70) , 带底脚	一端圆柱键出轴 (Φ32×70), 一端圆柱出轴 (Φ29.5×28)

5KW 搬运车直流串励牵引电机(II)

电机型号	XQ-5-1CH	XQ-5-7AH	XQ-5-9AH		
额定功率 KW	5				
额定电压 V	45	45 72 96			
额定电流 A	139	84	62		
额定转速 r/min	1480 2800				
定额 Min		60			
防护等级		IP20			
适用于	搬运车				
结构特点	花键出轴(6-28×23×6), 带锁紧槽型螺母				

6.3KW 搬运车直流串励牵引电机

电机型号	XQ-6.3-2CH	XQ-6.3-2EH	XQ-6.3-2FH	XQ-6.3-2JH			
额定功率 KW		6.3					
额定电压 Ⅴ		45					
额定电流 A		1	73				
额定转速 r/min		1200					
定额 Min		6	0				
防护等级		IP	20				
适用于		搬运车,	电动平车				
结构特点	一端花键出轴 (6-32×26×6), 一端圆柱出轴 (Φ29.5×28), 带底脚,带引出线	一端圆柱出轴(Φ32×70), 一端圆柱出轴 (Φ29.5×28), 带底脚,带引出线	圆柱出轴(Φ32×70), 带底脚,带引出线	一端花键出轴 (6-32×26×6), 一端锥度出轴,带引出线			

7.5-10KW 搬运车直流串励牵引电机

电机型号	XQ-7.5H	XQ-7.5-1H	XQ-10-1H	XQ-10-1AH	XQ-10-1BH
额定功率 KW	7.5		10		
额定电压 V	56	90		75	
额定电流 A	165	98		160	
额定转速 r/min	1500	2100	1200		
定额 Min			60		
防护等级			IP20		
适用于			搬运车,电动平车,		
结构特点	花键出轴 (6-32×26×6), 带引出线	花键出轴 (6-28×23×6)	花键出轴 (6-32×28×7), 带引出线	卧式带底脚, 花键出轴 (6-32×28×7), 带引出线	一端六齿矩形花键出轴(6-32×28×7), 轴(6-32×28×7), 一端圆柱轴 (Φ36×28), 带引出线

1KW以下直流他励行走电机

电机型号	ХQТ-0.2Н	XQT-0.4HU	хот-0.5Н	XQT-0.75-1DH1U	ХQТ-0.9-3Н1U			
额定功率 KW	0.2	0.4	0.5	0.75	0.9			
额定电压 V		24						
额定电流 A	13	23	28	45	48			
额定转速 r/min	2000	2500	2600	3200				
额定励磁电流 A	1.3	4	4.2	6.4	7.6			
最小励磁电流 A	0.7	\$	3	3.5	5			
定额 Min			60					
防护等级	IP44							
适用于	托盘搬运*							
结构特点	圆柱出轴	周长少益 共21少						

1.2KW搬运车直流他励行走电机

电机型号	XQT-1.2H	XQT-1.2-3H1U	XQT-1.2-4H	XQT-1.2BH	XQT-1.2CH			
额定功率 KW		1.2						
额定电压 V			24					
额定电流 A	67	6	5	•	57			
额定转速 r/min	1900	3100	2600	1900				
额定励磁电流 A	8	7.6	6.8		8			
最小励磁电流 A	5	6.6	5.4		5			
定额 Min			60					
防护等级		IP44						
适用于		托盘搬运*						
结构特点	一端锥度出轴, 一端圆柱出轴 (Φ20×20), 带引出线	圆柱出轴, 带 温 度传感器	一端锥度出轴, 一端圆柱出轴 (Φ14×20), 带引出线	一端锥度出轴, 一端圆柱出轴 (Φ15×11), 带引出线	一端锥度出轴, 一端圆柱出轴 (Φ15×11)			

1.5KW搬运车直流他励行走电机

电机型号	XQT-1.5-8H	XQT-1.5-9CHU	XQT-1.5-9DHU	XQT-1.5-9EH	XQT-1.5-10H	XQT-1.5-11H		
额定功率 KW		1.5						
额定电压 V			2	4				
额定电流 A	82			80				
额定转速 r/min	2200		2500		1800	2300		
额定励磁电流 A	11.3		8		16	6		
最小励磁电流 A	5.6	5			7	5		
定额 Min	60							
防护等级		IF	220		IF	244		
适用于		托盘搬运*						
结构特点	一端锥度出轴, 一端圆柱出轴 (Φ17×30)	一端圆柱出轴 一端铁度出轴 (Φ16×23), ,一端圆柱出轴 フー端圆柱出轴(6-20×16×4), 一端圆柱比			l(Ф22×33), 轴(Ф20×22.5)			

1.8-2.5KW搬运车直流他励行走电机

电机型号	XQT-1.8H	XQT-2AH	XQT-2.5H	XQT-2.5AH		
额定功率 KW	1.8	2	2.5			
额定电压 V		2	4			
额定电流 A	97	100	1;	30		
额定转速 r/min	1600	3350	25	00		
额定励磁电流 A	9	9.5	10			
最小励磁电流 A	6	5	7			
定额 Min		6	0			
防护等级		IP	20			
适用于		托盘捕				
结构特点	一端六齿花键出轴 (6-20×16×4), 一端圆柱出轴 (Φ20×23.8) 带引出线	锥度出轴	六齿花键出轴 (6-20×16×4), 带引出线	锥度出轴,带引出线		

2.2KW搬运车直流他励行走电机

电机型号	ХQТ-2.2-6СН	XQT-2.2-6DH	XQT-2.2-14H	ХQТ-2.2-16Н			
额定功率 KW		2.2					
额定电压 V	4	18	22	24			
额定电流 A	5	7	126	120			
额定转速 r/min	28	300	1600	2600			
额定励磁电流 A		7	13.6	10			
最小励磁电流 A		4	8.6	6			
定额 Min		60					
防护等级		IP44					
适用于	托盘搬运*						
结构特点	一端六齿花键出轴 (6-20×16×4), 一端圆柱出轴(Φ20×25)	一端19齿 内 花键凹轴伸, 一端圆柱出轴(Φ20×25)	一端六齿花键出轴 (6-20×16×4), 一端圆柱出轴(Φ22×25)	一端锥度出轴, 一端圆柱出轴(Φ20×30)			

3KW搬运车直流他励行走电机(Ⅰ)

电机型号	XQT-3-1FH	XQT-3-1GH	XQT-3-1KH	XQT-3-1KHV			
额定功率 KW		3					
额定电压 V		4	5				
额定电流 A		8	7				
额定转速 r/min		17	80				
额定励磁电流 A		10.3					
最小励磁电流 A		5.2					
定额 Min		60					
防护等级		IP20					
适用于		托盘搬运*					
结构特点	一端六齿花键出轴 一端圆柱出轴	祖(6-20×16×4), 祖(Ф25×40)	锥度出轴	锥度出轴,带速度传感器			

3KW搬运车直流他励行走电机(Ⅱ)

结构特点	一端花键出轴(m=1.5,z=18), 一端圆柱出轴(Φ20×25)	锥度出轴	一端锥度出轴, 一端圆柱出轴(Φ20×25)			
适用于		托盘搬运*				
防护等级	IP44	IP	20			
定额 Min		60				
A		.	•			
最小励磁电流		5	8			
额定励磁电流 A	9.9	9	13			
额定转速 r/min	2400	2300	1800			
额定电流 A	76	102	160			
额定电压 V	48	36	24			
额定功率 KW		3				
电机型号	ХQТ-3-5ВН3	ХQТ-3-9Н	ХQТ-3-10Н			

3.2-6.3KW搬运车直流他励行走电机

电机型号	хот-3.2н	XQT-3.2-1H	XQT-3.2-2H	XQT-5-8H	ХQТ-6.3-7Н		
额定功率 KW		3.2		5	6.3		
额定电压 V	2	4	22		1 5		
额定电流 A	170	163	174	139	173		
额定转速 r/min	2600	2560	1150	1700	1900		
额定励磁电流 A	9	7.5	16.8	15	14		
最小励磁电流 A	6.3	5.5	5				
定额 Min			60				
防护等级		IP44					
适用于	托盘搬运*						
结构特点	一端内花键出轴 (m=1.25,z=18) , 一端圆柱出轴 (Φ25×38)	无端盖凹轴伸, 19齿英制 内 花键	内 花键出轴 (4-20×16×4)	双 锥度出轴,带引出 线	一端花键出轴 (m=1.5,z=18) , 一端圆柱出轴 (Φ28×31),带引出线		

4KW搬运车直流他励行走电机

电机型号	XQT-4-2H	XQT-4-2AH	XQT-4-2BH	XQT-4-2CH	XQT-4-2DH		
额定功率 KW		4					
额定电压 V			48				
额定电流 A			104				
额定转速 r/min			1800				
额定励磁电流 A			11				
最小励磁电流 A			6				
定额 Min		60					
防护等级	IP	20	IP44	IP	20		
适用于			托盘搬运*				
结构特点	一端圆柱出轴 (Φ30×26), 一端圆柱出轴 (Φ20×25), 带引出线	一端六齿花键出轴(6- 28×23×6), 一端圆柱出轴 (Φ30×25), 带引出线	一端六齿花键出轴(6- 32×26×6), 一端圆柱出轴 (Φ28×53), 带引出线	一端花键出轴 (m=1.5,z=15), 一端圆柱出轴 (Φ20×25), 带引出线	一端花键出轴 (m=1.25,z=18), 一端圆柱出轴 (Φ20×25), 带引出线		